

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

Dokumentační kód: TL-RL-SBP-2026

Datum vydání: 01. 01. 2026

Výrobce / Distributor: RyvaLures (Valentin Rybář, Včelařská 505/3, Ostrava-Petřkovice, ČR)

Platnost pro prodejní síť: ryvafishing.com | formanaolovo.cz

1. IDENTIFIKACE PRODUKTU A POPIS

- Obchodní název:** RyvaLures Softbait Paint (řady: Standard, Pearl, Fluo UV, Camou, Metallic)
- Typ produktu:** Jednosložková, rychleschnoucí solventní barva pro povrchový tuning a airbrush air-styling měkkých gumových nástrah za studena.
- Určení:** Pouze pro hobby, kutilské a poloprofesionální použití v rybářských dílnách. Produkt je speciálně modifikován pro nanášení na měkké vinylové nástrahy (plastisol, měkké PVC).
- Dostupná balení v distribuci:**
 - 30 ml:** Plastová PE lahvička s integrovaným kapátkem pro precizní linkování a detailní dávkování.
 - 500 ml:** Úzkohrdlá HDPE lahev bez kapátka, určená pro snadné míchání, rychlé odlévání a velkoobjemovou sériovou produkci.

2. FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Parametr	Hodnota / Specifikace
Konzistence / Skupenství	Nízkoviskózní kapalina (konzistence tekutého mléka)
Zápach	Charakteristický, silně solventní (po organických rozpouštědlech)
Viskozita při dodání	Optimálně kalibrovaná pro přímé stříkání (trysky 0,3 mm až 0,5 mm)
Krycí schopnost	Vysoká až polotransparentní (v závislosti na podílu a typu pigmentu)
Odolnost proti stékání	Vysoká thixotropní stabilita (při aplikaci netvoří tlusté kapky)
UV stabilita laku	Zesílená (obsahuje integrovaný filtr proti žloutnutí a blednutí)
Výsledný povrch (vytvrzený)	100% suchý na dotek, permanentně elastický, nelepivý

3. NÁVOD K POUŽITÍ A APLIKAČNÍ POSTUP

- Příprava nástrahy podkladu:** Povrch gumové nástrahy (vlastní odlitky i starší gummy) musí být před nanášením barvy zbaven veškerých mastnot a separačních olejů z forem (Mold oil). Před stříkáním nástrahu bleskově omyjte v technickém lihu nebo odmašťovači a nechte oschnout. Tím zajistíte dokonalou přilnavost a molekulární spojení barvy s gumou.

- **Příprava barvy před stříkáním:** Vzhledem k vysoké koncentraci těžších práškových a perleťových pigmentů dochází při stání k jejich přirozenému sedimentu. **Před každým použitím lahvičku (30 ml) nebo lahev (500 ml) intenzivně protřepávejte po dobu minimálně 30–60 vteřin**, dokud se sediment na dně zcela nerozptýlí.
 - **Pracovní parametry stříkání:**
 - **Doporučené trysky:** Airbrush pistole s průměrem trysky **0,3 mm až 0,5 mm**.
 - **Pracovní tlak:** Nastavení kompresoru v rozmezí **1,8 až 2,2 baru**.
 - **Vzdálenost stříkání:** Nanášejte v několika tenkých mikrovrstvách ze vzdálenosti **10 až 15 cm** od těla nástrahy.
 - **Schnutí a vytvrzení:** Barva schne na vzduchu odpařením těkavých složek okamžitě během stříkání. Nastříkanou gumu zavěste vertikálně dolů do dobře větrané místnosti, ideálně do nuceného průvanu (před ventilátor). **Kompletní prochnutí do nelepivého, suchého stavu probíhá během 10 až 15 minut**. Výrobek nevyžaduje žádné dodatečné pečení v troubě ani tepelnou fixaci. Po 24 hodinách plně připravené k lovu na tyto nástrahy.
-

4. SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

- Uchovávejte v originálních, těsně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
 - **Doporučená teplota skladování: +15 °C až +25 °C.** Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření, mrazu ani teplotám překračujícím +35 °C.
 - Při dodržení skladovacích podmínek a dokonalém dotažení uzávěru (zamezení odparu těkavých složek) je životnost směsi v sudech i prodejních obalech prakticky neomezená.
-

5. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

- **Klasifikace směsi:** Výrobek je hořlavá kapalina. Těkavé výpary mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs.
 - **Ochrana dýchacích cest:** Solventní výpary jsou těžší než vzduch a dráždí dýchací ústrojí. **Aplikaci provádějte výhradně v dobře větraných prostorech, ideálně v airbrush digestoři s aktivním odtahem.** Při práci je povinné používat ochrannou masku (respirátor) s chemickými filtry typu A (proti organickým výparům).
 - **Ochrana očí a kůže:** Používejte ochranné nitrilové rukavice a ochranné brýle. Zabraňte přímému kontaktu kapaliny s kůží a sliznicemi.
 - **Požární opatření:** Nekuřte, nepracujte v blízkosti otevřeného ohně, svářeček, plynových hořáků ani zdrojů jisker. V blízkosti pracoviště mějte vždy připravený práškový nebo sněhový hasicí přístroj. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
-

6. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

- K proplachování a čištění airbrush pistolí po skončení práce nebo při změně odstínu používejte výhradně k tomu určený systém **RyvaLures Thinner & Cleaner (Ředidlo a čistič laku 2v1)**. Zaschnutou barvu nenechávejte v pistoli dlouhodobě zatvrdnout.
-